

# De l'eau dans l'étang du site du Val de Clouère

La NR.fr - Publié le 09/02/2018



Lors de la visite du site (ici sur la zone e pêche partagée). © Photo NR

Après un an d'assèchement pour divers travaux d'aménagements et changements de vannes, le plan d'eau du site du Val de Clouère vient de retrouver son niveau normal après sa remise en eau qui a débuté le 14 janvier dernier.

Lundi en fin d'après midi une visite du site a eu lieu en présence du maire, Francis Gargouil, Alain Retailleau, adjoint, du président du Gardon vivonnois, Rémy Sapin et du trésorier Patrick Rivault, également membre du comité d'administration de la fédération de pêche de la Vienne, Étienne Béguin, responsable du développement à la fédération, et Claude Bertrand, conseiller délégué qui avait en charge le suivi des travaux. Ces travaux ont d'abord consisté à un nettoyage de plus d'un tiers du fond de l'étang avant le creusement d'un haut-fond qui permettra aux différentes espèces de poissons de frayer en toute tranquillité.

Divers aménagements ont également été faits aux abords du plan d'eau avec la réalisation de différents espaliers pour permettre à la faune aquatique de se reproduire mais aussi de diversifier des espaces de nidifications pour les différentes espèces d'oiseaux qui vivent autour du site. Les vannes de vidanges et de remplissage ainsi que les canalisations d'apport d'eau ont été remplacées. Une zone de pêche partagée a été créée pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux familles de pouvoir s'installer au plus près du bord du plan d'eau.

L'ouverture de la pêche sur le site est fixée au samedi 2 juin et cette semaine 430 kg de poissons (gardons, tanches, brochets) sont lâchés pour leur permettre de grossir et se reproduire en toute tranquillité.